



INFORME DE ANALISIS MICROBIOLOGICO

Informe N°:	25.679		
Fecha Recepción:	25	09	2017
Fecha Emisión:	02	10	2017
Página 1 de 1			

1. IDENTIFICACION DEL CLIENTE Y DE LA MUESTRA

Nombre Empresa:	Constructora Huife Ltda.		
Nombre Responsable:	Ipsan Briones		
Dirección:	Av. Pajaritos 3195 - 1506		
Ciudad:	Maipú	Teléfono:	45 2 444683
Giro:	Construcción	RUT:	76.752.777 - 2
Tipo de Muestra:	Puntual. Agua de pozo termal	Origen de Muestra:	Salida pozo Camino a Huife Lote 3 Rol 140 - 145. Pucón
Muestra recolectada por:	Cliente	N° de Muestras:	01.-

2. RESULTADOS


Código Interno	Identificación	Tiempo de almacenamiento (h: min)	Coliformes fecales NMP/100 mL SM. 9221 - E 22 th Ed.
N - 784	25.09.17 - 09:30 h	7:25	< 1,8

3. OBSERVACIONES

NMP/100 mL : Número más probable en 100 mL.	< 1,8	: Sin desarrollo
Técnica : Tubos múltiples		
Temperatura de ingreso: 8°C		
Los resultados emitidos corresponden sólo a la(s) muestra(s) ingresada(s) al laboratorio.		

- Requisitos Normativos (NCh 1333. Of 1978)
Coliformes fecales (NMP/100mL): ≤ 1000

Jefe Area
Claudia Naguean Asenjo



Representante del Comité Técnico
Ximena Inostroza Hoffmann